

# SPSの耐熱性

- SPSは270°Cの融点を持ち、荷重たわみ温度は約250°C
- この耐熱性により、SPSは鉛フリーはんだ用途に最適

