

2019年10月6日

関係各位

出光興産株式会社
北海道製油所

第2硫黄回収装置からの火災発生について

昨日 23時 55分頃、北海道製油所(執行役員所長:澤正彦 住所:苫小牧市真砂町25番地1) 第2硫黄回収装置で火災が発生しました。

公設消防に通報し(00時07分)、02時35分に公設消防にて鎮火を確認いたしましたので報告致します。

記

1. 発生日時
2019年10月5日(土) 23時55分頃
2. 発災場所
北海道製油所 第2硫黄回収装置の点検口保温カバー付近
3. 人身被害
防災活動中に負傷者1名(弊社社員)、左手親指切創
4. 発災原因
調査中です。
5. 運転・出荷状況
第2硫黄回収装置は停止しました。
陸上・海上出荷については通常通り出荷しております。

以上

～ お問い合わせ先 ～
出光興産株式会社 北海道製油所総務課
TEL:0144-56-0121
<https://www.idss.co.jp/business/factory/hokkaido/index.htm>