

2024年7月16日

各位

出光興産株式会社
徳山事業所

エチレン装置ガス漏れ発生について

昨日12時50分頃、弊社徳山事業所 エチレン装置にてガス漏れを発見しました。
直ちに公設消防等へ通報しました。

地域の皆さまをはじめ関係各位にはご心配とご迷惑をお掛けしておりますが、拡散防止に努め、原因について急ぎ調査をすると共に必要な措置を講じてまいります。

記

1. 発生日時

2024年7月15日(月) 12時50分頃

2. 発生事業所

出光興産株式会社 徳山事業所

山口県周南市新宮町1番1号(執行役員 徳山事業所長 太田 義彦)

3. 発生場所

エチレン装置

4. 発生及び対応状況

12時50分頃	エチレン装置にてプロピレンガス漏れを発見
12時53分頃	公設消防へ通報
13時14分頃	エチレン装置停止操作開始
14時08分頃	消防本部入構
16時14分頃	消防本部出構

5. 原因

調査中

6. 対応状況

エチレン装置からのプロピレンガス漏洩を確認後、直ちに装置停止操作を開始しました。当面の間、フレアスタックの炎が大きくなります。皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解いただきますようお願いいたします。

7. 問い合わせ先

出光興産株式会社 徳山事業所 総務課
0834-21-1100

以 上