

2018年9月 14日

記者各位

出光興産株式会社  
徳山事業所

ナフサ水添脱硫装置からの燻りの発生について

本日16時頃、当事業所のナフサ水添脱硫装置配管内からの燻りが発生しました。  
地域の皆さまをはじめ関係各位にはご心配とご迷惑をお掛けし申し訳ございません。

記

1. 発生日時  
2018年9月14日(金) 16時頃
2. 発生事業所  
出光興産(株)徳山事業所  
山口県周南市新宮町1-1(所長 八山 光秀)
3. 発生場所  
山口県周南市新宮町1番1号  
出光興産株式会社 徳山事業所西地区 ナフサ水添脱硫装置
4. 発生状況  
16時16分頃 ナフサ水添脱硫装置熱交換器付近の配管フランジより発煙  
16時28分 公設消防殿消防車入構  
17時05分 処置完了
5. 被害状況  
負傷者無し  
有害物質の漏洩無し  
操業への影響無し
6. 問い合わせ先  
出光興産株式会社 徳山事業所 総務課  
0834-21-1100

以上