

2017年4月28日

出光興産株式会社
千葉製油所

第三灯軽油水素化脱硫装置の火災について

4月28日（金）午前5時15分頃、千葉製油所の第三灯軽油水素化脱硫装置反応塔付近から火災が発生しました。直ちに装置を緊急停止、孤立脱圧、および窒素封入を実施し、午前8時28分市原市消防局殿に鎮火確認をいただきました。

地域の皆様をはじめ、関係各位にはご心配とご迷惑をおかけし、心よりお詫び申し上げます。

※孤立脱圧＝他の装置と切り離して圧力を低下させる措置

1. 発生日時
2017年4月28日（金）午前5時15分頃
2. 発災場所
当社千葉製油所（執行役員所長：佃 一郎）
市原市姉崎海岸2番地1
3. 発災箇所
第三灯軽油水素化脱硫装置 反応塔付近
4. 負傷者
なし
5. 原因
現在調査中

以上

～ お問い合わせ先 ～
出光興産株式会社 千葉製油所・工場総務課
TEL：0436-60-1700
<http://www.idemitsu.co.jp/factory/chiba/>